

# FORMULAIRES & PV

## OPTIMISEZ VOTRE SUIVI

- Standardisez les PV et formulaires de votre entreprise tout en laissant une flexibilité aux utilisateurs
- Sauvegardez des modèles de formulaires pour guider vos équipes sur les contrôles à effectuer tout au long de la vie du projet
- Ne perdez plus de temps sur la forme de vos documents, concentrez-vous simplement sur le fond

## REDIGEZ VOS PV ET FORMULAIRES DEPUIS LE CHANTIER

- Economisez du temps grâce à la saisie semi-automatique et à la fonction voice-to-text de votre tablette ou smartphone
- Ajoutez à vos rapports des photos éditables pour historiser l'avancée du chantier
- Générez vos documents en PDF et distribuez-les en un simple clic

← Modifier le formulaire : 4.17 Relevé d'ouvrage en béton 2

Contrôles : Section	Point de contrôle	Conforme?	Photo 1	Photo 2	Autres ph...	Commentaires
Radier	1-Qualité du coffrage	Non conforme	+	+	Imag... 52.56 kB	Le coffrage présente des fissure importante. La qualité du béton coulé n'est pas bonne. Il faut reprendre l'aile nord du bâtiment
	2-Propreté du coffrage	Conforme	+	+	+	
	3-Joints, tuyaux d'injections	Non applicable	+	+	+	Radier réalisé sans joint ni tuyau d'injection

Enregistrer ✓

**SAPHYR SOLUTIONS**  
Votre société SA  
Votre adresse  
https://www.votre-site.ch  
022 000 00 00  
info@societe.ch

**Titre du formulaire**  
4.17 Relevé d'ouvrage en béton 2

**Projet**  
[SAG] Quartier des Halles

**CFC**  
002 Arpentage, bornage  
005 Gabarits provisoires

**Date du contrôle**  
17/08/2023 à 08:42

**Photos générales**



**Contrôles**

SECTION	POINT DE CONTRÔLE	CONFORME?	COMMENTAIRES
Radier	1-Qualité du coffrage	Non conforme	Super commentaire Avec sauts de ligne